

NOTA INFORMATIVA S 2/2018

Los lotes 049,050 y 051, de la subasta, sólo podrán ser examinados por los interesados los días 29, 30 Y 31 de octubre de 10,00 a 13,00 horas.

Exp.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

LOTE	049	S 2_2018	GARANTÍA 1.990,00 €		
MADRID	2016/1935_1		TIPO LICITACIÓN 1ª CONVOCATORIA	TIPO LICITACIÓN 2ª CONVOCATORIA	
BIEN	COLOR	MATRÍCULA	FABRICADO/MAT	LECTURA KM APROX	
BMW	135I CABRIO AUT.	AZUL	2844GXW	2010	
			19.900,00 €	11.940,00 €	

Estado de conservación del vehículo:			Datos del Depositario:		
CARROCERÍA: BIEN	OTROS DATOS: GASOLINA. AUTOMÁTICO. DAÑOS GENERALES POR USO E INMOVILIZACIÓN. ROTURA PLÁSTICO LUZ FRENO PUERTA MALETERO. FALTA BATERÍA Y ANAGRAMAS DE BMW DELANTERO Y TRASERO. NO SE PUDO ACCIONAR LA CAPOTA		POLICIA NACIONAL MADRID CANILLAS		
PINTURA: BIEN			C/ JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N		
INTERIORES: MUY BIEN			MADRID 28043 MADRID		
NEUMÁTICOS: MAL			Contacto: FRANCISCO ESCALONA 915824174; seguridad 918522336		

LOTE	050	S 2_2018	GARANTÍA 1.140,00 €		
MADRID	2016/1935_2		TIPO LICITACIÓN 1ª CONVOCATORIA	TIPO LICITACIÓN 2ª CONVOCATORIA	
BIEN	COLOR	MATRÍCULA	FABRICADO/MAT	LECTURA KM APROX	
BMW	745D AUT.	GRIS	7744FWX	2007	
			11.400,00 €	6.840,00 €	

Estado de conservación del vehículo:			Datos del Depositario:		
CARROCERÍA: BIEN	OTROS DATOS: DIESEL. AUTOMÁTICO. DAÑOS GENERALES POR USO E INMOVILIZACIÓN. PEQUEÑOS DESCONCHONES EN EMBELLECEDOR DEL TECHO. FALTA BATERÍA. RUEDAS EN MAL ESTADO.		POLICIA NACIONAL MADRID CANILLAS		
PINTURA: BIEN			C/ JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N		
INTERIORES: MUY BIEN			MADRID 28043 MADRID		
NEUMÁTICOS: MAL			Contacto: FRANCISCO ESCALONA 915824174; seguridad 918522336		

LOTE	051	S 2_2018	GARANTÍA 610,00 €		
MADRID	2017/1748		TIPO LICITACIÓN 1ª CONVOCATORIA	TIPO LICITACIÓN 2ª CONVOCATORIA	
BIEN	COLOR	MATRÍCULA	FABRICADO/MAT	LECTURA KM APROX	
MITSUBISHI	MONTERO 3,2 DID	VERDE	1607FXZ	2007	
			6.100,00 €	3.660,00 €	

Estado de conservación del vehículo:			Datos del Depositario:		
CARROCERÍA: REGULAR	OTROS DATOS: DIESEL. AUTOMÁTICO. DAÑOS GENERALES POR USO E INMOVILIZACIÓN. ARAÑAZO EN ALETA TRASERA DCHA., DELANTERA IZQUIERDA. INTERIOR SUCIO. DISCOS Y SISTEMA DE FRENADO CON ÓXIDO. CARECE DE BATERÍA. EN LA CAMPA 2010		POLICIA NACIONAL MADRID CANILLAS		
PINTURA: REGULAR			C/ JULIAN GONZALEZ SEGADOR S/N		
INTERIORES: REGULAR			MADRID 28043 MADRID		
NEUMÁTICOS: MAL			Contacto: FRANCISCO ESCALONA 915824174; seguridad 918522336		